






Plan de transition

4



C'est l'objectif de réduction des émissions relatives de GES que s'est fixé **MECADAQ** pour 2030.

| THÉMATIQUES | PRINCIPALES ACTIONS ENVISAGÉES |
|---|--|
|  INTRANTS | <ul style="list-style-type: none"> • Améliorer l'empreinte carbone des intrants en intégrant les facteurs d'émission (FE) réels des fournisseurs • Formaliser dans la grille de sélection des fournisseurs les critères carbone déjà existants • Poursuivre le remplaçant progressif d'une partie des emballages carton par des caisses plastiques réutilisables |
|  SOUS-TRAITANT | <ul style="list-style-type: none"> • Inciter les sous-traitants de traitement de surface à partager leur bilan carbone (scope 1+2) et à fournir en particulier la part imputable à Mecadaq • Poursuivre l'internalisation progressive de certaines activités d'usinage/montage • Intégrer un critère carbone dans le choix des sous-traitants et plus largement des prestataires de services afin de privilégier ceux engagés dans la décarbonation |
|  DECHETS | <ul style="list-style-type: none"> • Tracer le traitement des déchets métalliques et obtenir des garanties de recyclage pour affiner le poste Déchets • Explorer, en lien avec les clients, des procédés d'usinage et de fabrication additive permettant de réduire les pertes matière |
|  DÉPLACEMENTS | <ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser et informer les collaborateurs sur les alternatives de mobilité durable • Renforcer et valoriser la politique de déplacements professionnels déjà existante |
|  FRET | <ul style="list-style-type: none"> • Optimiser les flux logistiques pour réduire les trajets à vide • Intégrer un critère carbone dans la sélection des transporteurs amont et aval |